

# OPMEET HANDLEIDING

Lichtkoepel vlak



## STAP 1.

Meet de breedte en de lengte (B x L) van de lichtkoepel.  
Meet enkel het glas.

## STAP 2.

Meet enkel het glas. Als er brede kitranden of glasprofielen zijn  
meet die dan niet mee.

## STAP 3.

Geef de maten op in de configurator. Let op dat u de maten in  
centimeters invoert en millimeters met een komma invoert.

[Configurator](#)