



# OPMEET HANDLEIDING

## Lichtkoepel bol



### STAP 1.

Meet de breedte en de lengte van de lichtkoepel. Meet enkel de ronding van het glas. *Let op!* Meet goed in het midden, over het hoogste punt van de koepel.



### STAP 2.

Geef de maten op in de configurator. Let op dat u de maten in centimeters invoert en milimeters met een komma invoert.

[Configurator](#)